

ИОТ – 053– 15

Инструкция вводится
в действие с 01.09.2015 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 508»
(наименование организации)



Постановлением профсоюзного комитета

Протокол № 30 от 04.04.15

Т.А. Евченкова



Директор ГБОУ Школа №508

Приказ № 164 от 04.04.15

А.А. Дунаева

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на швейной машине

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. К работе на швейной машине под руководством учителя допускаются учащиеся 5 класса, прошедшие инструктаж: по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе на швейной машине возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
 - повреждение пальцев иглой;
 - попадание волос или концов одежды во вращающиеся части швейной машины;
 - поражение электрическим током.
- 1.4. При работе на швейной, машине должна использоваться спецодежда: халат, хлопчатобумажный или фартук: и косынка. При работе на электрической машине используется диэлектрический коврик.
- 1.5. В помещении для работы на швейных машинах должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
- 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации школы.
- 1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
- 2.2. Застегнуть манжеты рукавов.
- 2.3. Проверить исправность машины.
- 2.4. Проверить перед соединением деталей, не остались ли в них ручная игла или булавки.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Установку шпульного колпачка, заправку верхней нитки производить при выключенной машине.
- 3.2. Не масть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.

- 3.3. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.
- 3.4. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.
- 3.5. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.
- 3.6. Не передавать ножницы, изделие или детали при включенной машине.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины и сообщить об этом учителю. Работу продолжать только после устранения неисправности.
- 4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а убирать в урну.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
- 4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь; при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети.
- 5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.
- 5.3. Провести влажную уборку помещения и его проветривание.
- 5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

РАЗРАБОТАНО:

Зам. директора по УВР Старик Булда Н.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по охране труда И.А. Ануфриева И.А.