

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ Характер нарушения	Указание на положения нормативных правовых актов, требования которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
<i>ул. Бирюлевская, д.20</i>		
Руководителем организации не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	п. 22 ППР РФ «Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390» <i>Устранено 20.04.2017г.</i>	Ответственный за ПБ Коломейцев И.С.
<i>ул. Касимовская, д.11</i> <i>Работ. решено Срек: лето 2017г.</i>		
Двери эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров в лестничную клетку, не имеют устройств для самозакрывания.	п. 62 ППР РФ «Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390»; ст.1, ст. 4, ст.5, ч.ч.1,3, ст.6 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «О требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.7 СП 1.13130-2009 «Эвакуационные пути и выходы»	Ответственный за ПБ Коломейцев И.С.
Помещение электрощитовой не отделено от помещений другого функционального назначения противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости	ст.1, ст. 4, ст.5, ч.ч.1,3, ст.6 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «О требованиях пожарной безопасности»; п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	Ответственный за ПБ Коломейцев И.С.
Напольное покрытие общих коридоров не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно применяемое декоративно-отделочное покрытие (линолеум) имеет показатели выше, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	ст.1, ст. 4, ст.5, ч.ч.1,3, ст.6; табл. 28 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «О требованиях пожарной безопасности».	Ответственный за ПБ Коломейцев И.С.
<i>ул. Касимовская, д.15, корп.2</i>		
Помещение ИЗО - студии на втором этаже не дооборудовано системой автоматической пожарной сигнализации <i>Устранено 20.04.2017.</i>	ст.1, ст. 4, ст.5, ч.ч.1,3, ст.6 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «О требованиях пожарной безопасности»; п. 14, прил. №1, таб. 1,3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	Ответственный за ПБ Коломейцев И.С.
<i>ул. Элеваторная, д.4, корп.2</i>		
На первом этаже помещение малого спортивного зала и кабинет технологии не оборудованы дымовыми датчиками автоматической пожарной сигнализации. <i>Устранено 20.04.2017.</i>	ст.1, ст. 4, ст.5, ч.ч.1,3, ст.6 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «О требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4, 14, табл.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	Ответственный за ПБ Коломейцев И.С.

